


Značky a symboly na meracích prístrojoch

A	- ampér
kA	- kiloampér
mA	- miliampér
μ A	- mikroampér
V	- volt
kV	- kilovolt
mV	- milivolt
μ V	- mikrovolt
W	- watt
kW	- kilowatt
MW	- megawatt
Hz	- hertz
kHz	- kilohertz
MHz	- megahertz
Ω	- ohm
k Ω	- kiloohm
M Ω	- megaohm
T	- tesla
mT	- militesla
$\cos\varphi$	- účinník



Označenie synchro-
skopu na číselníku



Jednosmerný prúd



Striedavý prúd



Jednosmerný a striedavý
prúd



Trojfázový prístroj
s jedným prúdovým
okruhom a jedným
napäťovým okruhom



Trojfázový prístroj
s dvoma prúdovými
okruhmi a dvoma
napäťovými okruhmi



Trojfázový prístroj
s troma prúdovými
okruhmi a troma
napäťovými okruhmi



Skúšobné napätie 500 V



Skúšobné napätie vyššie
ako 500 V (napr. 2 kV)



Prístroj, pri ktorom sa
nerobí skúška elektrickej
pevnosti




Elektrická pevnosť
prístroja nezodpovedá
predpisom



Prístroj určený na
používanie vo zvislej
polohe



Prístroj určený na
používanie vo vodorovnej
polohe



Prístroj určený na
používanie s nakloneným
číselníkom

1,5







Značky pre triedu presnosti prístroja



Magnetoelektrický prístroj
(s otočnou cievkou)




Pomerový magnetoelektrický
prístroj (s otočnou cievkou)


	Prístroj s otočným magnetom		Indukčný prístroj
	Pomerový prístroj s otočným magnetom		Pomerový indukčný prístroj
	Feromagnetický prístroj (elektromagnetický)		Tepelný prístroj (s drôtom alebo dilatčný)
	Prístroj s pohyblivým železom a s magnetom		Tepelný prístroj s dvojkovom
	Pomerový feromagnetický prístroj (elektromagnetický)		Elektrostatický prístroj
	Elektrodynamický prístroj		Vibračný alebo rezonančný prístroj
	Ferodynamický prístroj		Neizolovaný termoelektrický článok
	Pomerový elektrodynamický prístroj		Izolovaný termoelektrický článok
	Pomerový feromagnetický prístroj		Magnetoelektrický prístroj so zabudovaným neizolovaným termoelektrickým článkom
			Stykový usmerňovač



Magnetoelektrický
prístroj so zabudova-
ným usmerňovačom




Značka uzemňovacej
svorky




Bočník (shunt)




Nastavovač nulovej
polohy



Prídavný predradený
rezistor s činným
odporom




Upozornenie, že treba
brať do úvahy
dokumentáciu



Prídavný predradený
rezistor
a) indukčný
b) kapacitný



Viacfázový obvod



Prídavný impedančný
predradený rezistor



a) napäťový so súmernou
sústavou
b) prúdový so súmernou
sústavou



Elektrostatické
tínenie



Magnetické
tínenie

AST.

Astatizovaný
prístroj



Magnetické pole
zodpovedajúce triede
uvedenej presnosti
(v 10^{-3} tesla)